



Sun StorageTek™ Common Array Manager ソフトウェア リリースノート

Release 6.0.1

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Part No. 820-4310-11
2008 年 4 月, Revision B

コメントの送付: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします) は、本書に記述されている技術に関する知的所有権を有しています。これら知的所有権には、<http://www.sun.com/patents> に掲載されているひとつまたは複数の米国特許、および米国ならびにその他の国におけるひとつまたは複数の特許または出願中の特許が含まれています。

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

本製品のの一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

本製品は、株式会社モリサワからライセンス供与されたリュウミン L-KL (Ryumin-Light) および中ゴシック BBB (GothicBBB-Medium) のフォント・データを含んでいます。

本製品に含まれる HG 明朝 L と HG ゴシック B は、株式会社リコーがリョービマジクス株式会社からライセンス供与されたタイプフェイスマスタをもとに作成されたものです。平成明朝体 W3 は、株式会社リコーが財団法人日本規格協会 文字フォント開発・普及センターからライセンス供与されたタイプフェイスマスタをもとに作成されたものです。また、HG 明朝 L と HG ゴシック B の補助漢字部分は、平成明朝体 W3 の補助漢字を使用しています。なお、フォントとして無断複製することは禁止されています。

Sun、Sun Microsystems、AnswerBook2、docs.sun.com、Sun StorEdge、Java、Sun StorageTek、および Solstice DiskSuite は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サンのロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャーに基づくものです。

Legato Networker は、Legato Systems Inc. の登録商標です。

Netscape Navigator および Mozilla は、米国およびその他の国における Netscape Communications Corporation の商標および登録商標です。

OPENLOOK、OpenBoot、JLE は、サン・マイクロシステムズ株式会社の登録商標です。

ATOK は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。ATOK8 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK8 にかかる著作権その他の権利は、すべて株式会社ジャストシステムに帰属します。ATOK Server/ATOK12 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK Server/ATOK12 にかかる著作権その他の権利は、株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

本書で参照されている製品やサービスに関しては、該当する会社または組織に直接お問い合わせください。

OPEN LOOK および Sun™ Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザーおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザー・インタフェースの概念の研究開発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

U.S. Government Rights—Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われぬものとします。

本書には、技術的な誤りまたは誤植の可能性があります。また、本書に記載された情報には、定期的に変更が行われ、かかる変更は本書の最新版に反映されます。さらに、米国サンまたは日本サンは、本書に記載された製品またはプログラムを、予告なく改良または変更することがあります。

本製品が、外国為替および外国貿易管理法 (外為法) に定められる戦略物資等 (貨物または役務) に該当する場合、本製品を輸出または日本国外へ持ち出す際には、サン・マイクロシステムズ株式会社の事前の書面による承諾を得ることのほか、外為法および関連法規に基づく輸出手続き、また場合によっては、米国商務省または米国所轄官庁の許可を得ることが必要です。

原典:	Sun StorageTek Common Array Manager Software Release Notes Part No: 820-3997-11 Revision B
-----	--



Adobe PostScript

目次

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアリリースノート	1
Common Array Manager ソフトウェアの機能	2
Release 6.0.1 の新機能	2
リリースの内容	2
上級機能 (オプション) のライセンス	2
リリースマニュアル	4
システム要件	4
サポートされるアレイ	5
iSCSI サポート	5
サポートされるプラットフォームと必要なパッケージ	6
必要なパッチ	8
ファイル容量の要件	9
管理ホストに必要な開放ポート	9
CLI クライアントでサポートされるプラットフォーム	10
サポートされる Web ブラウザ	11
ブラウザのパフォーマンスのためのベストプラクティス	11
サポートされる言語	11
パッケージとパッチのインストール	12
前提条件	12

サポートされるアップグレード	14
インストールログ	14
以前のバージョンの CAM のアンインストール	14
Common Array Manager ソフトウェアのインストールとアップグレード	15
コマンド行 (最小) インストール	15
Common Array Manager ソフトウェアの (最小) CLI インストールの実行	16
Common Array Manager ソフトウェアの (最小) CLI インストールのアンインストール	16
ファームウェア	17
アレイ拡張モジュールのサポート	17
CSM200 のベストプラクティス	17
ファームウェアファイル	19
ファームウェアのバージョン	20
Sun StorageTek 2500 シリーズアレイとディスクファームウェアのバージョンに関する情報	20
Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイとディスクファームウェアのバージョンに関する情報	22
アレイファームウェアのアップグレードまたはファームウェアのベースラインのインストール	25
追加の拡張トレイのためのファームウェアのアップグレード	25
3 つ目の拡張トレイ (48 ドライブ) のケーブル接続	26
拡張モジュールのアップグレード	26
拡張モジュールの追加のためのファームウェアのアップグレード	27
ファームウェアのロールバック	27
既知の問題と運用に関する情報	29
Common Array Manager に固有の問題点	29
構成に関する問題点	33
マニュアルの問題点	38
ファームウェアに関する問題点	41

帯域内アレイ管理に関する問題	41
帯域内プロキシエージェントについて	41
プロキシエージェントの既知の制限	42
Solaris: UTM LUN の確認とプロキシエージェントの起動および停止	42
Linux: UTM LUN の確認とプロキシエージェントの起動および停止	43
Windows: UTM LUN の確認とプロキシエージェントの起動および停止	44
ローカライズ版の問題点	47
Solaris に関する問題	48
サービスに関するお問い合わせ先	49
Sun 以外の Web サイト	49

表目次

表 1	Sun StorageTek Common Array Manager CD の内容	2
表 2	上級機能のライセンス - アレイ別	3
表 3	管理ホストのプラットフォーム	6
表 4	必要な Solaris パッケージ	7
表 5	必要な Linux パッケージ	7
表 6	パッチ番号とプラットフォーム	8
表 7	Sun StorageTek Common Array Manager のファイル容量要件	9
表 8	リモート CLI クライアントのプラットフォーム	10
表 9	サポートされる Web ブラウザ	11
表 10	拡張モジュールのサポート - 6000 シリーズアレイ	18
表 11	拡張モジュールのサポート - 2500 シリーズアレイ	18
表 12	拡張モジュールのサポート - Sun StorageTek FLX240/FLX280/FLX380 アレイ	19
表 13	リリースファームウェアレベル	20
表 14	Sun StorageTek 2500 シリーズアレイのコントローラに関する情報	20
表 15	Sun StorageTek 2500 シリーズアレイの NVSRAM に関する情報	21
表 16	Sun StorageTek 2500 シリーズアレイの IOM に関する情報	21
表 17	Sun StorageTek 2500 シリーズアレイのディスクドライブに関する情報	21
表 18	Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイのコントローラに関する情報	22
表 19	Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイの NVSRAM に関する情報	22

表 20	Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイの IOM に関する情報	23
表 21	Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイのディスクドライブに関する情報	23

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアリリースノート

この文書には、Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェア Release 6.0.1 に関する重要な情報が記載されています。この情報には、ソフトウェアのインストールおよび運用に影響する可能性がある問題や要件が含まれています。

このリリースノートは、次の節で構成されます。

- [2 ページの「Common Array Manager ソフトウェアの機能」](#)
- [4 ページの「リリースマニュアル」](#)
- [4 ページの「システム要件」](#)
- [12 ページの「パッケージとパッチのインストール」](#)
- [17 ページの「ファームウェア」](#)
- [29 ページの「既知の問題と運用に関する情報」](#)
- [49 ページの「サービスに関するお問い合わせ先」](#)
- [49 ページの「Sun 以外の Web サイト」](#)

Common Array Manager ソフトウェアの機能

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアは、Sun StorageTek ストレージアレイを構成、管理、および監視する使いやすいインタフェースを提供します。

Release 6.0.1 の新機能

- Sun StorageTek 2510 アレイの iSCSI サポート
- 最小インストール (CLI のみ)
- Solaris x86 および Microsoft Windows の帯域内管理のサポート
- 3 つ目の拡張トレイ (48 ドライブ) ケーブル接続用パッチが入手可能

リリースの内容

表 1 に、このリリースに含まれるソフトウェアのバージョン情報を示します。

表 1 Sun StorageTek Common Array Manager CD の内容

タイプ	バージョン
Common Array Manager	6.0.1
Java Web Console ソフトウェア	3.0.4
Java 2 Software Development Kit	1.5.0
19 ページの「ファームウェアファイル」 に示すファームウェアファイル	06.19.25.16 06.17.52.10 06.19.25.26
リモートスクリプト CLI クライアント	2.1.4

上級機能 (オプション) のライセンス

オプションの上級機能を使用するには、ライセンスの購入が必要です。ライセンスを注文すると、その機能を起動する方法の説明とともにライセンスが送付されます。詳細は、オンラインヘルプで次の項目を検索してください。

- 「ライセンス機能について」
- 「ライセンスの追加」
- 「ライセンス情報の表示」
- 「ライセンスの管理」

Sun では、次の上級機能のライセンスを提供しています。

表 2 上級機能のライセンス - アレイ別

上級機能	6540 アレイ	6140 アレイ	6130 アレイ	2500 アレイ	FLX240 アレイ	FLX280 アレイ	FLX380 アレイ
データスナップショット	○	○	○	○	○	○	○
データボリュームコピー	○	○	○		○	○	○
データレプリケータ	○	○	○		○	○	○
ドメイン数 4	○	○		○	○	○	○
ドメイン数アップグレード (4 から 8)	○	○			○	○	○
ドメイン数 8	○	○		○	○	○	○
ドメイン数アップグレード (8 から 16)	○	○	○		○	○	○
ドメイン数 16	○	○	○	○	○	○	○
ドメイン数アップグレード (16 から 64)	○	○	○		○	○	○
ドメイン数 64	○	○	○		○	○	○
データスナップショットと ドメイン数 8 のコンボ	○	○				○	○
データスナップショット、 データボリュームコピー、 データレプリケータ、およ びドメイン数 64 のコンボ	○	○	○		○	○	○
データスナップショットと データボリュームコピーの コンボ	○	○	○		○	○	○
データスナップショット、 データボリュームコピー、 およびデータレプリケータ のコンボ	○	○	○		○	○	○

リリースマニュアル

次は、Sun StorageTek Common Array Manager 関連のマニュアルの一覧です。Part No. の末尾に *nn* が付いている場合は、最新版を使用してください。

内容	タイトル	Part No.
CLI コマンドリファレンス	Sun StorageTek Common Array Manager sscs (1M) CLI Quick Reference	820-0029- <i>nn</i>
インストールと初期構成に関する問題点	Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアインストールマニュアル	820-3037- <i>nn</i>

また、Common Array Manager ソフトウェアにはオンラインヘルプと CLI コマンドのマニュアルページも含まれます。

ハードウェアの情報については、そのアレイの『ご使用にあたって』および、ハードウェア設置マニュアルを参照してください。このマニュアルは <http://www.sun.com/documentation> で検索できます。

システム要件

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアのシステム要件を、次の節で説明しています。

- [5 ページの「サポートされるアレイ」](#)
- [5 ページの「iSCSI サポート」](#)
- [6 ページの「サポートされるプラットフォームと必要なパッケージ」](#)
- [8 ページの「必要なパッチ」](#)
- [9 ページの「ファイル容量の要件」](#)
- [9 ページの「管理ホストで必要な開放ポート」](#)
- [10 ページの「CLI クライアントでサポートされるプラットフォーム」](#)
- [11 ページの「サポートされる Web ブラウザ」](#)
- [11 ページの「サポートされる言語」](#)

サポートされるアレイ

Common Array Manager ソフトウェアでは、次の Sun ストレージシステムがサポートされています。

- Sun StorageTek Flexline 240 アレイ
- Sun StorageTek Flexline 280 アレイ
- Sun StorageTek Flexline 380 アレイ
- Sun StorageTek 2510 アレイ (iSCSI)
- Sun StorageTek 2530 アレイ (SAS)
- Sun StorageTek 2540 アレイ (FC)
- Sun StorEdge 6130 アレイ
- Sun StorageTek 6140 アレイ
- Sun StorageTek 6540 アレイ

iSCSI サポート

Sun StorageTek CAM ソフトウェアの Release 6.0.1 では、Sun StorageTek 2510 ストレージシステム用に iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) を新たにサポートしています。イニシエータは iSCSI インタフェースのクライアントで、コンポーネントまたはターゲットと呼ばれる論理ユニットからのサービス要求を発行します。アレイごとに 1 つの iSCSI ターゲットがサポートされています。

iSCSI ポートは、iSCSI イニシエータと iSCSI ターゲット間の通信に使用されます。アレイは、各コントローラに 2 つずつ、つまり合計 4 つの iSCSI ポートをサポートしています。

iSCSI セッションは、最大 4 つまでのイニシエータとそのターゲット間の接続からなります。iSCSI イニシエータとターゲットは、Ethernet 接続を介して、SCSI プロトコルを使用してデータの送受信を行います。セッション内のすべての接続にわたって、1 つのイニシエータは同じターゲットを対象にします。iSCSI ターゲットに複数のイニシエータを接続してもかまいません。

注 - 2510 アレイへの iSCSI の導入および初期構成については、『Sun StorageTek 2500 シリーズアレイ ハードウェア設置マニュアル』を参照してください。

注 - ドライブの完全な一覧については、『Sun StorageTek 2500 シリーズアレイご使用にあたって』 (Version 1.3) の表 5 を参照してください。

iSCSI ターゲットおよびポートの設定、iSCSI セッション用の相互認証、名前なしの検出セッション、iSNS (Internet Storage Name Service) などの詳細な情報および手順については、Sun StorageTek Common Array Manager のオンラインヘルプを参照してください。

サポートされるプラットフォームと必要なパッケージ

CAM ソフトウェアは表 3 に示すプラットフォームで使用できます。

表 3 管理ホストのプラットフォーム

プラットフォーム	オペレーティングシステム	CPU	メモリー
SPARC サーバーまたはワークステーション	Solaris 8 OS 4/01 Solaris 9 OS 8/03 Solaris 10 OS	UltraSPARC C 3 以上 (750 MHz)	1G バイト
Windows サーバー	Windows 2000 Service Pack 4 Windows 2003 Service Pack 1 Windows XP Pro Service Pack 2*	1.5 GHz PC	500M バイト
x64 コンピュータ	Red Hat Enterprise Linux AS Release 4 (Nahant update 4) (x86_64) Red Hat Enterprise Linux AS Release 3 (Taroon update 8) (x86_64) SuSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) SuSE Linux Enterprise Server 9	x64	500M バイト
x86 コンピュータ	Solaris 10 OS	x86	1G バイト

* Windows XP Home はサポートされません。

表 4 は、Solaris ホストにインストールする Solaris パッケージを示します。表 3 に示す Solaris オペレーティングシステムパッケージの最小インストールを行うと、最後の 4 つを除くすべてのファイルがインストールされます。これらのファイルは Java には必要ですが、管理ソフトウェアでは使用されません。

表 4 必要な Solaris パッケージ

ファイル	説明
SUNWtcatu	Tomcat サーブレット/JSP コンテナ
SUNWcar	コアアーキテクチャー (Root)
SUNWcsd	コア Solaris Devices
SUNWcsl	コア Solaris (Shared Libs)
SUNWcsr	コア Solaris (Root)
SUNWcsu	コア Solaris (Usr)
SUNWkvm	コアアーキテクチャー (Kvm)
SUNWlibC	Sun Workshop コンパイラバンドル libC
SUNWmfrun	Motif ランタイムキット
SUNWxwice	X Window System Inter-Client Exchange (ICE) コンポーネント
SUNWxwplt	X Window System プラットフォームソフトウェア
SUNWxwrtl	/usr/lib の X Window System およびグラフィックスランタイムライブラリリンク

表 5 は、Linux ホストにインストールする Linux パッケージおよびライブラリを示します。32 ビット版のパッケージおよびファイルは必須です。

表 5 必要な Linux パッケージ

ファイル	バージョン
fileutils	4.0-8
gawk	3.0.4-1
glibc	2.1.2-11
ld-linux.so.2	-
libc.so.6	-
libc.so.6	(GLIBC_2.0)
libc.so.6	(GLIBC_2.1)
libc.so.6	(GLIBC_2.1.2)
libc.so.6	(GLIBC_2.1.3)

表 5 必要な Linux パッケージ (続き)

ファイル	バージョン
libcrypt.so.1	-
libcrypt.so.1	(GLIBC_2.0)
libdl.so.2	-
libpam.so.0	-
sh-utils	2.0-1
textutils	2.0-2

必要なパッチ

使用しているシステム用の最新のパッチは、SunSolve (<http://www.sunsolve.sun.com>) で確認してください。

表 6 に、パッチ番号と対応するプラットフォームを示します。

表 6 パッチ番号とプラットフォーム

パッチ番号	プラットフォーム
125950-06	Solaris 9 Sparc
125951-06	Solaris 9 x86
125952-06	Solaris 10 Sparc
125953-06	Solaris 10 x86
125954-06	Linux
125955-06	Windows (JES のみがインストールされている場合)
127534-02	Windows (スタンドアロン Lockhart 実装)
128270-01	Windows (2530 および 2540 ストレージアレイ用の 2500 SATA サポートパッチ)
128269-01	Solaris Sparc/x86/x64 (2530 および 2540 ストレージアレイ用の 2500 SATA サポートパッチ)
128271-01	Linux (2530 および 2540 ストレージアレイ用の 2500 SATA サポートパッチ)

ファイル容量の要件

表 7 に、ディスクおよびディレクトリの容量要件を示します。

表 7 Sun StorageTek Common Array Manager のファイル容量要件

オペレーティングシステム	ディスク容量	ディレクトリ容量
Solaris 8 OS 4/01	555M バイト	root - 5M バイト
Solaris 9 OS 8/03		/tmp - 120M バイト
Solaris 10 OS		/usr - 15M バイト
		/var - 100M バイト
	/opt - 405M バイト	
Windows 2000 Service Pack 4	システムドライブに 800M バイト	-
Windows 2003 Service Pack 1		
Windows XP Pro Service Pack 2*		
Red Hat Enterprise Linux AS Release 3 および 4	560M バイト	root - 5M バイト
SuSE Linux 10 および 9		/tmp - 120M バイト
		/usr - 155M バイト
	/var - 100M バイト	
		/opt - 345M バイト

* Windows XP Home はサポートされません。

管理ホストで必要な開放ポート

デフォルトでセキュリティー保護された Solaris、Linux、および Windows プラットフォームでは、次の着信および発信ポートを開放してください。Windows でファイアウォールを介してポートを開放する方法については、ファイアウォールのマニュアルを参照してください。

着信ポート

TCP 6788 - 6789 にリダイレクトするコンソール用 HTTP ポート

TCP 6789 - コンソール用 HTTPS ポート

発信ポート

TCP 25 - FMS からの電子メールイベント通知に使用される SMTP

UDP 161 - FMS からのイベント通知トラップに使用される SNMP

TCP 2463 - アレイとの RPC (遠隔手続き呼び出し) に使用

CLI クライアントでサポートされるプラットフォーム

リモートスクリプトの CLI (コマンド行インタフェース) クライアントによって管理ホストにコマンドが送信され、この管理ホストによってアレイにコマンドが送信されます。表 8 に、CLI クライアントを実行できるリモートプラットフォームを示します。

表 8 リモート CLI クライアントのプラットフォーム

OS	バージョン
Solaris 8 SPARC	4/01 以降
Solaris 9 SPARC	8/03 以降
Solaris 10 SPARC	すべて
Solaris 10 x86	すべて
Windows 2000 Server	Server (SP4) および Advanced Server (SP4)
Windows Server 2003	Standard/Web/ Enterprise Edition SP2
Windows XP	SP1
Red Hat Linux	3, 4
SuSE Linux	9, 10
IBM AIX	3.5
HP-UX	B.11.23

サポートされる Web ブラウザ

表 9 に、サポートされる Web ブラウザを示します。

表 9 サポートされる Web ブラウザ

ブラウザ	最低バージョン
Netscape Navigator	6.2
Mozilla	1.4
Firefox	1.0
Microsoft Internet Explorer	5.5 (7 はサポートされていません)

ブラウザのパフォーマンスのためのベストプラクティス

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアの使用時に Web ブラウザのパフォーマンスを改善するには、次のようにします。

- ポップアップウィンドウを有効にする。
- **Common Array Manager** ホストのプロキシを指定しない。プロキシを指定しないことで、ブラウザがハングアップ、またはタイムアウトしたり、誤ったエラーメッセージを生成したりする可能性がある状況を避けます。「設定」>「詳細」>「プロキシ」(または使用しているブラウザでこれに類似するメニュー)を選択して、**Common Array Manager** の管理ホスト名を「プロキシなしのホスト」セッションに加えます。
- **Firefox** および **Mozilla** ブラウザは、セッション情報を共有することに留意する。**Common Array Manager** にログインしていて、ほかのブラウザインスタンス、または同じ URL を示すタブを開く場合には、同じユーザーセッションを経由してアクセスすることになるため、再度ログインする必要はありません。**Common Array Manager** の「現在のログイン」フィールドが有効なため、別のログインのための新しいウィンドウは開きません。したがって、別のユーザーセッションを要求する場合は、異なるプロファイルを定義するか、別のマシンからログインします。これは、**Microsoft Internet Explorer** ブラウザでは起こらないため、このブラウザを使用して新しいセッションを開くこともできます。

サポートされる言語

Solaris、Linux、および Windows では、Sun StorageTek Common Array Manager のブラウザユーザーインターフェースは、次の言語で使用できます。

- 英語
- 簡体字中国語

- 日本語
- フランス語

コマンド行インタフェースは次の言語で使用できます。

- 英語

オンラインヘルプは次の言語で使用できます。

- 英語
- 日本語
- 簡体字中国語

マニュアルページは次の言語で使用できます。

- 英語
- 日本語

パッケージとパッチのインストール

アレイの設置手順は『Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアインストールマニュアル』(Part No. 820-3037-nn) で説明しています。この節では、実行しなければならないファームウェアと管理ソフトウェアのパッチのアップグレードに関するリリース固有の手順について説明します。

- [12 ページの「前提条件」](#)
- [14 ページの「サポートされるアップグレード」](#)
- [14 ページの「インストールログ」](#)
- [14 ページの「以前のバージョンの CAM のアンインストール」](#)
- [15 ページの「Common Array Manager ソフトウェアのインストールとアップグレード」](#)
- [15 ページの「コマンド行 \(最小\) インストール」](#)

前提条件

インストール手順を開始する前に、次のことを実行してください。

1. 管理ソフトウェアを特定します。

管理ソフトウェアは、Sun StorageTek Common Array Manager Software CD で配布されています。また、Sun ダウンロードセンター (<http://www.sun.com/download/>) の「Systems Administration」>「Storage Management」から入手することもできます。

2. 最新のパッチを特定します。

使用しているシステム用の最新のパッチは、SunSolve (<http://www.sunsolve.sun.com>) で確認してください。

3. ストレージドメインを含むすべての上級機能のライセンス証明書があることを確認します。

[2 ページの「上級機能 \(オプション\) のライセンス」](#) を参照してください。

4. インストールの手順を読みます。

『Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェア インストールマニュアル』 (Part No. 820-3037-nn) を参照してください。

5. root (Solaris および Linux の場合) または管理者権限を持つユーザー (Windows の場合) で管理ホストにログインします。

6. インストールスクリプトを実行する前に、次のようなホスト要件がチェックされます。

- 関連ソフトウェアのサポートされていないバージョン (Common Array Manager 4.x、Storage Automated Diagnostic Environment 2.x など) および sscs CLI のサポートされていないバージョン
- オペレーティングシステムまたはソフトウェアのサポートされていないバージョン
- ディスク容量の不足 ([9 ページの「Sun StorageTek Common Array Manager のファイル容量要件」](#) を参照)

ホストが要件を満たしている場合、スクリプトは旧バージョンを探し、新規インストール、あるいはアップグレードまたはベースラインのインストールが必要であるかを判定します。インストール済みの旧バージョンが検出されなかった場合、新規インストールが実行されます。

注 – CAM を疎ルートゾーンにインストールする前に、Lockhart 3.0.4 とそのローカライズ版パッケージを大域ゾーンにインストールしてください。

注 – Solaris 10 の場合、ローカルゾーンにログインしているときに Lockhart 設定スクリプトを実行しないでください。CAM インストール時にこれは実行できません。CAM をローカルゾーンにインストールする前に、大域ゾーンで Lockhart をインストールおよびアップグレードするか、Lockhart を完全ルートゾーンにインストールします。

サポートされるアップグレード

Solaris: このリリースでは、CAM 5.0.0.8、5.0.1.1、5.0.2.1、5.1.0.10、5.1.0.11、5.1.1.2、5.1.2.2、および 5.1.3.2 からのアップグレードがサポートされます。このリリースをインストールする前に、既存のバージョンの CAM をアンインストールする必要はありません。

Linux: 初期リリースの Linux バージョンへのアップグレードは必要ありません。

Windows: 64 ビット Windows 2003 では、このビルドへのアップグレードはサポートされていません。64 ビット Windows 2003 でこのビルドをインストールする前に、以前の CAM バージョンをアンインストールしてください。その他の Windows プラットフォームでは、このビルドにアップグレードできます。

インストールログ

インストールに失敗した場合、ディスク空き容量をチェックしてください。

詳細は次に示すインストールログを調べてください。

Solaris: /var/sadm/install/se6000/se6000_Host_SW.log

Linux: /var/opt/cam

Windows: \Program Files\Common Files\Sun Microsystems\se6000

以前のバージョンの CAM のアンインストール

1. 『Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアインストールマニュアル』(Part No. 820-3037-nn) で説明しているように、管理ホストで CLI にログインするか、リモート CLI クライアントを使用して CLI にログインします。
2. オペレーティングシステムに対応したディレクトリにナビゲートします。

Windows の場合:

```
%systemdrive%\Sun\CommonArrayManager\Host_Software_6.0.0.10\bin\uninstall.bat
```

Solaris および Linux の場合:

```
/var/opt/CommonArrayManager/Host_Software_6.0.0.10/bin/uninstall
```

SUSE 9 プラットフォームの場合、CLI アンインストールには次の rpm パッケージが必要です。

- libgcj-3.3.3-43.24.x86_64.rpm
- gettext-0.1.14.1-30.1.x86_64.rpm

3. `uninstall -f` コマンドを入力します。

このコマンドは、現在インストールされている内容を削除します。

Common Array Manager ソフトウェアのインストールとアップグレード

新しいホストに管理ソフトウェアをインストールする場合は、『Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアインストールマニュアル』(Part No. 820-3037-nn) のインストール手順と構成手順をすべて行なってください。

初期インストールおよび構成後は、管理ソフトウェアとファームウェアの各リリースへのアップグレードが可能です。

インストーラによって、ファームウェア更新バンドルもホストサーバーにインストールされます。アレイのファームウェアをアップグレードする手順については、[25 ページの「アレイファームウェアのアップグレードまたはファームウェアのベースラインのインストール」](#)を参照してください。

コマンド行 (最小) インストール

コマンド行インタフェース (CLI) 機能だけを使用可能にする最小インストールを行います。この機能は、release 6.0.1 の新しい機能です。アレイファームウェアファイルはこのオプションではインストールされません。ファームウェアがインストールされないため、このインストールではファームウェア解析機能は使用できません。

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアの以前のバージョンの CLI は、実行のために Web サーバーが必要でした。最小インストールでは、CLI を機能させるために Web サーバーを実行する必要はなく、その機能は管理ソフトウェアがインストールされている管理ホストの呼び出しに限定されます。

sscs コマンドは通常どおり動作しますが、次のような例外があります。

- sscs のローカルのみバージョンでは、その実行に管理者権限が必要です。読み取り専用データ用のローカルの sscs コマンドのゲストバージョンはありません。
- sscs login コマンドおよび sscs logout コマンドのローカルのみバージョンは、機能が不要となったため値を提供しません。
- sscs login コマンドではユーザー名やパスワードの問い合わせはありません。
- ローカルのみ sscs version コマンドは、現在の CAM インストールのバージョンを表示するだけです。
- CLI のみのインストールオプションでは、Sun Web Console ソフトウェアをインストールしたり構成したりすることはありません。Sun Web Console がすでにインストールされていて、ホストシステムで実行されている場合でも、インストールによって Sun Web Console が変更されたり構成されたりすることはありません。

Common Array Manager ソフトウェアの (最小) CLI インストールの実行

1. 「Common Array Manager インストーラ」 ページで、「バンドル機能を選択」のリストにある次のオプションの中から 1 つを選択します。
 - 「コマンド行とファームウェアのみ (管理ホストソフトウェア、ローカルユーザー用の CLI、リモートユーザー用の CLI、リモート管理ホスト用の CLI、アレイファームウェア)」
または
 - 「コマンド行のみ (管理ホストソフトウェア、ローカルユーザー用の CLI、リモートユーザー用の CLI、リモート管理ホスト用の CLI)」
2. 「次へ」をクリックして、プロンプトに従います。「次へ」は 1、「取消し」は 3、「再表示」は 5 を押します。

ソフトウェアは、使用しているシステムをチェックし、次のいずれかまたはすべてを実行することをユーザーに通知します。

 - すべての以前の機能のアンインストール
 - Java 2 Standard Edition のインストール
 - Sun StorageTek Configuration Service BUI のインストール
 - Sun StorageTek Fault Management Services のインストール
 - Sun StorageTek アレイファームウェアのインストール
 - Sun StorageTek Common Array Manager のインストール
 - アンインストーラの作成
 - Vital Product Data Registry の完了処理

システムによって、インストールが正常に完了したことが通知されます。
3. 3 を押して終了するか、5 を押して再表示します。

Common Array Manager ソフトウェアの (最小) CLI インストールのアンインストール

1. ホストソフトウェアのインストーラから、「アンインストール」を選択します。
2. 「次へ」をクリックして、プロンプトに従います。「次へ」は 1、「取消し」は 3、「再表示」は 5 を押します。

ソフトウェアは、使用しているシステムをチェックし、次のいずれかまたはすべてを実行することをユーザーに通知します。

 - アンインストールの準備
 - Java 2 Standard Edition のアンインストール
 - Sun StorageTek Fault Management Services のアンインストール
 - Vital Product Data Registry の完了処理
 - アンインストール後の処理

システムによって、アンインストールが正常に完了したことが通知されます。

3. 3 を押して終了するか、5 を押して再表示します。

ファームウェア

この節では、次に示すファームウェアの主な機能について説明します。

- [17 ページの「アレイ拡張モジュールのサポート」](#)
- [19 ページの「ファームウェアファイル」](#)
- [20 ページの「ファームウェアのバージョン」](#)
- [25 ページの「アレイファームウェアのアップグレードまたはファームウェアのベースラインのインストール」](#)

アレイ拡張モジュールのサポート

すでにデータが存在するトレイの追加については、データが失われることのないよう、Sun にサポートを依頼してください。

データのないトレイのアップグレード手順については、[25 ページの「追加の拡張トレイのためのファームウェアのアップグレード」](#)を参照してください。

06.19x.x 以降のコントローラファームウェアは、6540/6140/6130/FLX240/FLX280/FLX380 アレイコントローラモジュールと Sun StorageTek CSM100/CSM200/FLA200/FLC200/FLA3 拡張モジュールのトレイの混在をサポートしています。ファームウェアのインストール後、6130 コントローラは CSM200 拡張モジュールを使用でき、CSM100 拡張モジュールは 6540 および 6140 コントローラと組み合わせることができます。

CSM200 のベストプラクティス

新しい CSM200 拡張モジュールを本稼働環境またはアクティブな環境にある既存のアレイに追加する場合、RAID コントローラモジュールの電源が入っている状態でトレイのケーブル接続と追加を行うことを推奨します。

交換用ドライブや追加拡張モジュールを既存の動作中のアレイに接続する前に、ご購入先にお問い合わせください。これは DACstore に関連する問題が発生しないようにするためです。DACstore はアレイファームウェアで運用されている構成およびステータスのデータベースで、各ディスクドライブの情報が保存されています。

DACstore の問題解決には構成の復元が必要な場合があります。そのため、構成の現在のイメージを保存しておく必要があります。また、ほかの作業でも同様に、復元可能なデータのバックアップを保存することを推奨します。

影響を受けるアレイは次のとおりです。

- Sun StorEdge 6130 アレイ
- Sun StorageTek 6140 アレイ
- Sun StorageTek 6540 アレイ
- StorageTek FLX280 アレイ
- StorageTek FLX380 アレイ

次のような状況が発生した場合は、すぐにご購入先に連絡してください。

- 管理操作やデータアクセスができない
- 機能ライセンスを適用できない
- アレイファームウェアのアップグレードまたはベースラインのインストールができない
- 管理ツールに表示されるコンポーネントの詳細情報に誤りがある
- ホストのオペレーティングシステムが誤った製品識別子を認識している
- アレイの登録または検出が正常に完了しない
- マルチパスフェイルオーバーが継続的に発生する、または回復不能である

表 10 および表 11 に、サポートされる拡張モジュールを示します。

表 10 拡張モジュールのサポート - 6000 シリーズアレイ

アレイコントローラ	サポートされていた拡張モジュール	コントローラファームウェア 06.19.25.16 でサポートされる拡張モジュール
Sun StorageTek 6540 アレイ	CSM200	CSM100、CSM200、FLA200、FLC200、FLA300
Sun StorageTek 6140 アレイ	CSM200	CSM100、CSM200、FLA200、FLC200、FLA300
Sun StorageTek 6130 アレイ	CSM100	CSM100、CSM200、FLA200、FLC200、FLA300

Sun StorageTek 2500 シリーズアレイはコントローラファームウェア 6.17.52.10 を使用しており、Sun StorageTek 2501 拡張モジュールをサポートしています。

表 11 拡張モジュールのサポート - 2500 シリーズアレイ

アレイコントローラ	サポートされる拡張モジュール
Sun StorageTek 2500 シリーズアレイ	2501

Sun StorageTek FLX240/FLX280/FLX380 の各アレイはコントローラファームウェア 6.19.25.26 を使用し、CSM100/CSM200/FLA200/FLC200/FLA300 の各拡張モジュールをサポートしています。

表 12 拡張モジュールのサポート - Sun StorageTek FLX240/FLX280/FLX380 アレイ

アレイコントローラ	サポートされる拡張モジュール
Sun StorageTek FLX240 アレイ	CSM100、CSM200、FLA200、 FLC200、FLA300
Sun StorageTek FLX280 アレイ	CSM100、CSM200、FLA200、 FLC200、FLA300
Sun StorageTek FLX380 アレイ	CSM100、CSM200、FLA200、 FLC200、FLA300

ファームウェアファイル

使用しているシステム用の最新のパッチは、SunSolve (<http://www.sunsolve.sun.com>) で確認してください。

Common Array Manager ファームウェアは、次の場所にインストールされます。

- Solaris: /opt/SUNWstkcam/share/fw
- Windows: <システムドライブ>:\Program Files\Sun\Common Array Manager\Component\SunStorageTekArrayFirmware\
- Linux: /opt/sun/cam/share/fw/

ファームウェアのインストールディレクトリにはアレイのタイプごとに README ファイルがあり、ファームウェアベースラインが定義されています。

- README_2500.txt では、Sun StorageTek 2500 シリーズアレイのファームウェアベースラインが定義されています。
- README_6000.txt では、Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイのファームウェアベースラインが定義されています。

ファームウェアファイルは /images サブディレクトリにあります。

ファームウェアのバージョン

表 13 に、Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアのこのリリースのファームウェアの一覧を示します。

表 13 リリースファームウェアレベル

アレイ	ファームウェアのバージョン
Sun StorageTek 6540/6140/6130 アレイ	06.19.25.16
Sun StorageTek 2500 シリーズアレイ	06.70.42.10
Sun StorageTek Flexline 240/280/380 アレイ	06.19.25.26

正確なファームウェアビルドについては、ソフトウェアとともに配布されたビルドノートのファイルを確認してください。以前サポートされていたアレイの場合、Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアは、1 つ前のバージョンのファームウェアで従来の機能をサポートします。これまでのところ該当するのは、新製品の Sun StorageTek 2500 シリーズアレイのみです。

ファームウェアのインストール方法については、[25 ページ](#)の「[アレイファームウェアのアップグレードまたはファームウェアのベースラインのインストール](#)」を参照してください。

各アレイのファームウェアファイルは、[19 ページ](#)の「[ファームウェアファイル](#)」に示します。

Sun StorageTek 2500 シリーズアレイとディスクファームウェアのバージョンに関する情報

使用しているシステム用の最新のパッチは、SunSolve (<http://www.sunsolve.sun.com>) で確認してください。

次の表の「ファームウェアファイル」列に記載されているファイルのパス (nge/RC_0617xxxx.dlp など) は、ファームウェアファイルがある /images サブディレクトリを基準とした相対パスです。

表 14 に、Sun StorageTek 2500 アレイのコントローラに関する情報を示します。

表 14 Sun StorageTek 2500 シリーズアレイのコントローラに関する情報

コントローラ	バージョン	ファームウェアファイル
2510	06.70.42.10	nge/RC_06704210_desperado_apollo_1532.dlp

表 14 Sun StorageTek 2500 シリーズアレイのコントローラに関する情報 (続き)

コントローラ	バージョン	ファームウェアファイル
2530	06.70.42.10	nge/RC_06704210_desperado_apollo_133x.dlp
2540	06.70.42.10	nge/RC_06704210_desperado_apollo_1932.dlp

表 15 に、Sun StorageTek 2500 アレイの NVSRAM に関する情報を示します。

表 15 Sun StorageTek 2500 シリーズアレイの NVSRAM に関する情報

NVSRAM	バージョン	ファームウェアファイル
2510	N1532-670843-001	nge/N1532-670843-001.dlp
2510-Simplex	N1532-670843-901	nge/N1532-670843-901.dlp
2530	N133X-670843-001	nge/N133X-670843-001.dlp
2530-Simplex	N133X-670843-901	nge/N133X-670843-901.dlp
2540	N1932-670843-001	nge/N1932-670843-001.dlp
2540-Simplex	N1932-670843-901	nge/N1932-670843-901.dlp

表 16 に、2500 シリーズアレイの IOM に関する情報を示します。

表 16 Sun StorageTek 2500 シリーズアレイの IOM に関する情報

IOM	バージョン	ファームウェアファイル
2500 SAS	0186	nge/esm0186.esm

表 17 に、2500 シリーズアレイのディスクドライブに関する情報を示します。

表 17 Sun StorageTek 2500 シリーズアレイのディスクドライブに関する情報

ディスクドライブ	バージョン	ファームウェアファイル
ST314655SSUN146G	0892	sun/D_ST314655SSUN146G_0892.dlp
ST330055SSUN300G	0892	sun/D_ST330055SSUN300G_0892.dlp
ST373455SSUN72G	0892	sun/D_ST373455SSUN72G_0892.dlp

Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイとディスクファームウェアのバージョンに関する情報

使用しているシステム用の最新のパッチは、SunSolve (<http://www.sunsolve.sun.com>) で確認してください。

表 18 に、Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイのコントローラに関する情報の一覧を示します。

表 18 Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイのコントローラに関する情報

コントローラ	バージョン	ファームウェアファイル
6130	06.19.25.16	nge/RC_06192516_amethyst3_apollo_288x.dlp
6140	06.19.25.16	nge/RC_06192516_amethyst3_apollo_399x.dlp
6540	06.19.25.16	nge/RC_06192516_amethyst3_apollo_6091.dlp
FLX240	06.19.25.26	nge/RC_06192526_amethyst3_silverado_288x.dlp
FLX280	06.19.25.26	nge/RC_06192526_amethyst3_silverado_588x_06190200.dlp
FLX380	06.19.25.26	nge/RC_06192526_amethyst3_silverado_6091.dlp

表 19 に、Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイの NVSRAM に関する情報の一覧を示します。

表 19 Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイの NVSRAM に関する情報

NVSRAM	バージョン	ファームウェアファイル
6130	N2882-619843-001	nge/N2882-619843-001.dlp
6140	N399X-619843-004	nge/N399X-619843-004.dlp
6540	N6091-619843-002	nge/N6091-619843-002.dlp
FLX240	N288X-619855-002	nge/N288X-619855-002.dlp
FLX280	N588X-619855-002	nge/N588X-619855-002.dlp
FLX380	N6091-619855-002	nge/N6091-619855-002.dlp

表 20 に、Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイの IOM に関する情報の一覧を示します。

表 20 Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイの IOM に関する情報

IOM	バージョン	ファームウェアファイル
6130 FC	9643	nge/esm9643.s3r
6130 iSATA	9726	nge/esm9726.dl
6140	9887	nge/esm9887.esm
FLA300	9643	nge/esm9643.s3r
FLA200	9330	nge/esm9330.s3r
FLC200 iSATA	9726	nge/esm9726.dl
FLC200 dSATA	9565	nge/esm9565.dl

表 21 に、Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイのディスクドライブに関する情報の一覧を示します。

表 21 Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイのディスクドライブに関する情報

ディスクドライブ	バージョン	ファームウェアファイル
HDS7225SCSUN250G	0603 (LP1153-A5DA)	sun/D_HDS7225SCSUN250G_0603.dlp
HDS7240SBSUN400G	AC7A	sun/D_HDS7240SBSUN400G_AC7A.dlp
HDS7250SASUN500G	0604 (LP1153-AJ0A)	sun/D_HDS7250SASUN500G_0604.dlp
HUS1014FASUN146G	2A08	sun/D_HUS1014FASUN146G_2A08.dlp
HUS1030FASUN300G	2A08	sun/D_HUS1030FASUN300G_2A08.dlp
HUS1073FASUN72G	2A08	sun/D_HUS1073FASUN72G_2A08.dlp
MAT3073FSUN72G	1403	sun/D_MAT3073FSUN72G_1403.dlp
MAT3147FSUN146G	1403	sun/D_MAT3147FSUN146G_1403.dlp
MAT3300FSUN300G	1403	sun/D_MAT3300FSUN300G_1403.dlp
MAW3073FCSUN72G	1303	sun/D_MAW3073FCSUN72G_1303.dlp
MAW3147FCSUN146G	1303	sun/D_MAW3147FCSUN146G_1303.dlp

表 21 Sun StorageTek 6130/6140/6540/FLX240/FLX280/FLX380 アレイのディスクドライブに関する情報 (続き)

ディスクドライブ	バージョン	ファームウェアファイル
MAW3300FCSUN300G	1303	sun/D_MAW3300FCSUN300G_1303.dlp
MAX3073FDSUN72G	0403	sun/D_MAX3073FDSUN72G_0403.dlp
MAX3147FDSUN146G	0403	sun/D_MAX3147FDSUN146G_0403.dlp
ST314655FSUN146G	0691	sun/D_ST314655FSUN146G_0691.dlp
ST314670FSUN146G	055A	sun/D_ST314670FSUN146G_055A.dlp
ST314680FSUN146G	0407	sun/D_ST314680FSUN146G_0407.dlp
ST314685FSUN146G	042D	sun/D_ST314685FSUN146G_042D.dlp
ST314695FSUN146G	0409	sun/D_ST314695FSUN146G_0409.dlp
ST32500NSSUN250G	0604 (LP1153-.AZK)	sun/D_ST32500NSSUN250G_0604.dlp
ST330000FSUN300G	055A	sun/D_ST330000FSUN300G_055A.dlp
ST330055FSUN300G	0691	sun/D_ST330055FSUN300G_0691.dlp
ST35000NSSUN500G	0604 (LP1153-.AZK)	sun/D_ST35000NSSUN500G_0604.dlp
ST373207FSUN72G	055A	sun/D_ST373207FSUN72G_055A.dlp
ST373307FSUN72G	0407	sun/D_ST373307FSUN72G_0407.dlp
ST373453FSUN72G	0449	sun/D_ST373453FSUN72G_0449.dlp
ST373454FSUN72G	042D	sun/D_ST373454FSUN72G_042D.dlp
ST373455FSUN72G	0691	sun/D_ST373455FSUN72G_0691.dlp
ST373554FSUN72G	0409	sun/D_ST373554FSUN72G_0409.dlp
ST37500NSSUN750G	0604 (LP1153-.AZK)	sun/D_ST37500NSSUN750G_0604.dlp

アレイファームウェアのアップグレードまたはファームウェアのベースラインのインストール

ファームウェアのベースラインのインストール機能は、Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアの独立した機能として使用できます。ソフトウェアは、アレイのファームウェアの更新が必要な場合にプロンプトを表示します。この手順に進む前に、既存のファームウェアをアンインストールする必要はありません。

新しい拡張トレイを追加する場合は、[25 ページの「追加の拡張トレイのためのファームウェアのアップグレード」](#)を参照してください。

前提条件: この作業を実行する前には、アレイが機能縮退の状態ではないことを確認してください。アレイが機能縮退の状態である場合は、アップグレードは失敗します。

1. 管理ソフトウェアにログインします。方法は、『Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェア インストールマニュアル』(Part No. 820-3037-nn)に記載されています。
2. Java Web Console のページで、「Sun StorageTek Common Array Manager」をクリックします。
3. 「ストレージシステムの概要」ページで、ファームウェアのインストールまたはアップグレードが必要なアレイを選択します。
4. 「ファームウェアのベースラインをインストール」ボタンをクリックして、プロンプトに従います。

追加の拡張トレイのためのファームウェアのアップグレード

コントローラのファームウェアの 06.19.nn.nn を使用すると、Sun StorageTek 6130/6140/6540 アレイと FLX240/FLX280/FLX380 アレイでアレイコントローラモジュールと 2 つのバージョンの拡張モジュールのトレイを混在させることができます。

- すでにデータが存在するトレイの追加については、データが失われることのないよう、Sun にサポートを依頼してください。
- トレイの混在は、Sun StorageTek 2500 シリーズアレイではサポートされません。
- データのないトレイの混在をサポートするモジュールの一覧については、表 10、表 11、および表 12 を参照してください。

3 つ目の拡張トレイ (48 ドライブ) のケーブル接続

Release 6.0.1 ではパッチが利用可能で、3 つ目の拡張トレイと 48 台のドライブに対するサポートが追加されます。3 つ目の拡張トレイのケーブル接続手順はまだ『Sun StorageTek 2500 シリーズアレイハードウェア設置マニュアル』や Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアのサービスアドバイザには追加されていません。

このパッチは Sun ダウンロードセンター (<http://www.sun.com/software/download/>) で入手できます。

- Solaris 137294
- Windows 137295
- Linux 137296

注 - 48 ドライブ用パッチをインストールする前に、ファームウェアベースラインを 06.70.42.10 にしてください。

拡張モジュールのアップグレード

前提条件: Common Array Manager を使用して Sun StorageTek FLX240/FLX280/FLX380 アレイを検出したり、また何らかのトレイ移行 (たとえば、FLA300 拡張トレイを既存の 6130/6140/6540 コントローラの後ろに追加する場合など) を実施したりする前に、既存の管理ソフトウェアを使用してアレイおよび関連するトレイをファームウェア version 6.19.25.00 にアップグレードする必要があります。Common Array Manager を使用してアレイを登録すると、現在のベースラインファームウェアである 6.19.25.26 にアップグレードできるようになります。

新しくサポートされた拡張モジュールを既存のアレイに追加する場合は、次の手順で行います。

1. 新しくサポートされた拡張モジュールのケーブルを接続する前に、既存のコントローラおよびトレイをアップグレードします。
2. 拡張モジュールを追加します。
3. 再びアレイをアップグレードします。

既存の拡張トレイを新しいアレイに追加するには、次のようにこれに似た次の手順で行うと安全です。

1. 新しいコントローラとトレイを取り付けます。
2. ファームウェアのアップグレードを行います。
3. 拡張トレイを追加します。
4. 再びアレイをアップグレードします。

拡張モジュールの追加のためのファームウェアのアップグレード

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアが管理するアレイにトレイを追加する場合は、次の手順で行います。

1. 追加する拡張トレイのケーブルの接続は行わないでください。
2. 標準インストール手順に従って Common Array Manager のリリースをインストールします。
 - Solaris、Windows、および Linux 管理ホストでは、それぞれ手順が異なります。ソフトウェアの更新により、管理ソフトウェアサーバーに最新のファームウェアのコピーが書き込まれます。
 - CSM100 トレイの場合は、トレイ ID を手動で設定してください。
3. 必要に応じてアレイを登録します。
4. 「ストレージシステムの概要」ページまたは「アレイ管理」ページで、「ファームウェアのベースラインをインストール」ボタンをクリックします。
5. アップグレードに同意します。
6. サービスアドバイザを使用して追加する拡張トレイのケーブルを接続し、アレイに拡張トレイを追加します。
7. 再びアレイをアップグレードして、新しいトレイのファームウェアを更新します。

ファームウェアのロールバック

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアのすべてのリリースまたはパッチは、ソフトウェアまたはパッチのインストール中、管理ホストに最新のファームウェアをスプールします。管理ソフトウェアを使用してアレイを登録すると、ファームウェアのアップグレードまたはベースラインのインストールが必要な場合はアラームが送信されます。この手順を開始するには、「ストレージシステムの概要」ページまたは「アレイ管理」ページで、「ファームウェアのベースラインをインストール」ボタンをクリックします。詳細は、[25 ページの「アレイファームウェアのアップグレードまたはファームウェアのベースラインのインストール」](#)を参照してください。

万が一、アレイのファームウェアを更新して、パフォーマンスまたは運用上の問題が起きた場合は、以前のバージョンの管理ソフトウェアにロールバックするか、またはファームウェアパッチをバックアウトして、アレイ更新機能を実行することによって、以前のバージョンのアレイファームウェアに戻すことができます。ロールバックまたはバックアウトは、事前に計画を立て、管理ソフトウェアホストのオペレーティングシステムのツールと機能を使用して実行します。

インストールされているソフトウェアに更新を適用したり、バックアウトしたりするための機能と方法は、**Sun StorageTek Common Array Manager** ソフトウェアをサポートしているホストプラットフォームごとに異なり、場合によってはサードパーティ製のこともあります。たとえば **Solaris** の場合は、**Live Upgrade** を使用して、インストールされているソフトウェアをアップグレードできます。この方法でアップグレードすると、以前の環境を再び有効にして再起動することによって、以前のバージョンのソフトウェアに戻ることができます。また **Solaris** では、`patchadd` コマンドおよび `patchrm` コマンドを使用して、パッチを適用したり、バックアウトしたりすることもできます。

ソフトウェアのロールバック機能の実行についての詳細は、該当するオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。本番環境に対する包括的なソフトウェアライフサイクル管理手順およびポリシーの一環として、このような機能を採用することをお勧めします。

既知の問題と運用に関する情報

次の節で、既知の問題と推奨される回避策およびほかのマニュアルには記載されていない運用に関する情報について説明します。

- [29 ページの「Common Array Manager に固有の問題点」](#)
- [33 ページの「構成に関する問題点」](#)
- [38 ページの「マニュアルの問題点」](#)
- [41 ページの「ファームウェアに関する問題点」](#)
- [41 ページの「帯域内アレイ管理に関する問題」](#)
- [47 ページの「ローカライズ版の問題点」](#)

Common Array Manager に固有の問題点

6130 のバッテリーの一意の識別子が一覧表示されない

バグ 6590617 - Sun StorageTek 6130 アレイではキャッシュのバックアップバッテリーの資産データを表示しないため、管理ソフトウェアの「バッテリー」の「コンポーネントの概要」ページ（「障害追跡」 > 「FRUs」 > 「バッテリー」）の「一意の識別子」フィールドには、値ではなくダッシュ (-) が表示されます。

回避策 - SSSS CLI サービスコマンドを使用してデータチャネル 3 と 4 を管理します。

改善されたアレイ登録ウィザードの機能 - ローカルネットワークの走査について

バグ 6621713 - アレイ登録ウィザードの最初の手順が、「ネットワークの走査」から「ローカルネットワークの走査」に変更され、自動検出機構がより高速かつ広範なものに改善されました。システムは、ローカルネットワークを走査して、未登録の使用可能なストレージシステムを検出します。これにより、指定された IP アドレスによってはローカルネットワークでのストレージシステムの検出にかかる時間が短縮されています。プロセスが完了すると、検出されたストレージシステムの一覧が表示されます。

「キャッシュ停止 %」の値を「キャッシュ開始 %」の値より大きくすることができない

バグ 6590637 - アレイの「管理」ページで、「キャッシュ停止 %」パラメータの値が「キャッシュ開始 %」パラメータの値より大きくなるように変更しようとしても、「setCacheParams operation failed:43」というエラーメッセージが表示されます。

回避策 - 有効な値を使用します。キャッシュ内の書き込まれていないデータのパーセンテージが「キャッシュ開始 %」の値まで上昇するとキャッシュフラッシュが開始され、「キャッシュ停止 %」の値まで低下すると現在進行中のキャッシュフラッシュが停止します。そのため、「キャッシュ停止 %」の値を「キャッシュ開始 %」の値より大きくすることはできません。

一部のジョブをキャンセルできない

バグ 6600387 - ボリューム作成などの一部のジョブを、開始後にアレイでキャンセルできません。ただし、複数のジョブがアレイのキューに入れられている場合は、アレイでジョブが開始される前にキューのすべてのジョブをキャンセルできます。

CLI を使用してアレイのインポートを実行しているときは、管理オブジェクトを変更しない

「アレイのインポート」ジョブの実行中に管理オブジェクトを作成すると、インポートを妨害する可能性があります。インポート先アレイを使用しているユーザーが、インポートの進行中にボリューム、イニシエータ、マッピングなどのオブジェクトを変更または作成しないようにしてください。

サポートデータ収集時にコントローラが再起動する

バグ 6649629 - データが収集されてドライブがバイパスされると、一方または両方のコントローラが再起動することがあります。これは、サポートデータの収集中にアレイ (仮想ディスクを構成するドライブを含む) が取り外された場合にも発生することがあります。サポートデータが捕捉されると、`satecapturedata.dmp` ファイルも捕捉されます。この `dmp` ファイルには、コントローラで実行されているシェルコマンドのセットが含まれています。Release 6.0 で追加された「`hids 108`」コマンドは、システム内でドライブがバイパスされているときに実行した場合や、仮想ディスクの一部であるドライブが物理的に取り外された場合に、コントローラを再起動します。

回避策 - 頻繁に使用されている時間帯にはサポートデータの収集を行わないようにしてください。コントローラのリセットは、サポートデータの捕捉に対してのみ発生します。個別のアラーム、アレイのプロファイル、およびメジャーイベントのログの収集については、各管理ユーティリティー内で実行できます。現時点では完全に有効な回避策はなく、この問題は調査中です。

断片化解消ジョブが「ジョブの概要」ページに表示されない場合がある

バグ 6592811 - 小さな仮想ディスクの場合、ディスクの断片化解消ジョブの完了が速すぎて、「ジョブの概要」ページでジョブタスクの作成や一覧表示が行われない場合があります。実行中にエラーが発生した場合、このエラーはユーザーに通知されません。

回避策 - CLI を使用して断片化解消ジョブを実行します。

ボリューム作成中にドライブの順序を指定できない

バグ 6515237 - Common Array Manager でボリューム作成中にディスクドライブの順序を指定できません。

回避策 - CLI を使用してディスクドライブの順序を指定します。

データ複製の設定中に誤ったエラーメッセージが表示される

バグ 6498717 - データ複製セットの作成中に、1 次アレイが 2 次アレイと通信できない場合、「アレイからボリュームの候補一覧を取得できない」という誤ったエラーメッセージが表示されます。

回避策 - データを複製する前に、アレイが通信できることを確認します。

エラー - 一般パスワードの不一致

バグ 6590097、6577775、6592717、6592703 - 使用したアレイのパスワードが無効な場合、構成エラーメッセージが表示されることがあります。

回避策 - 正しいアレイのパスワードを使用します。

CAM を疎ルートゾーンへインストールする前に Lockhart とそのローカライズ版パッケージをインストールする必要がある

バグ 6661200 - Lockhart 3.0.4 を疎ルートゾーンにインストールしたりアップグレードしたりできません。

回避策 - CAM を疎ルートゾーンにインストールする前に、Lockhart 3.0.4 とそのローカライズ版パッケージを大域ゾーンにインストールしてください。

ジョブのチェックボックスが表示されない、ジョブを取り消せない

バグ 6600387 - 容量の大きなボリュームの作成など時間がかかるジョブの実行中に、現在のジョブのステータスに「取消し」のチェックボックスが表示されません。一部のジョブが、アレイ上で開始すると取り消すことができなくなります。

回避策 - キューに、アレイで実行する複数のジョブが含まれている場合、GUI がアレイに次のジョブを送信する時点でジョブを取り消すことができます。

ポートのリンクが機能しているときにそのステータスが「停止」を示す

バグ 6650124 - 全ポート (A1、A2、A3、B1、B2、および B3) のリンクステータスを CAM を使用して表示すると、そのすべてについて、正常に機能しているときに「停止」と報告されることがあります。この問題は、CAM Build 6.0.1.10 と ST2530 の組み合わせで発生することがわかっています。

回避策 - このバグは、CAM Build 6.0.1.11 で修正されています。

最初のインストールで登録用のページが表示される

はじめて Common Array Manager ソフトウェアをインストールする際、ブラウザユーザーインタフェースにログインすると登録用のページが表示されます。続ける前に情報を入力してください。

ストレージアレイの初期登録プロセスで、Common Array Manager で「ASR (Auto Service Request) の設定」ページが表示され、ASR (Auto Service Request) サービスに登録するよう求められます。このページは、ページに必要な情報を入力して「了解」をクリックするか、「登録しない」をクリックして ASR サービスへの登録を拒否または延期するまで表示されます。

注 - 「テスト」ボタンを使用する前に ASR にアレイを登録する必要があります。

ディスクの初期化に関する情報がサービスアドバイザーにない

バグ 6602902 - 仮想ディスクに障害がある状態の場合に、障害の原因となったドライブを交換すると、管理ソフトウェアは推奨行為としてサービスアドバイザーにアクセスしてディスクを初期化するようユーザーに指示します。しかし、サービスアドバイザーにはディスクの初期化に関する情報はなく、リンク先には、「サポートデータの収集」ページが表示されますが、これは誤りです。

サービスアドバイザーがデータチャネル 3 および 4 を管理しない

バグ 6604026 - サービスアドバイザーでデータチャネル 3 と 4 の管理ができず、チャネル 1 と 2 のみが管理用に使用できます。

持続的予約があるボリュームでアレイ構成のリセットが失敗する

バグ 6569930 - ボリュームに持続的予約がある状態でアレイ構成をリセットしようとすると、処理は正常のように見えますが、ジョブのステータスにはエラーが表示され、構成のリセットが失敗したことを示します。

回避策 - ボリュームの持続的予約を解放し、もう一度アレイ構成をリセットします。

構成に関する問題点

CLI を使用してアクセスボリュームをマッピングできない

バグ 6577194 - sscs CLI クライアントで、帯域内管理用のアクセスボリュームへのマッピングができません。

回避策 - アクセスボリュームをマッピングするには、Common Array Manager を使用します。

CLI コマンドでは特殊文字を引用符で囲む必要がある

バグ 654985 - sscs CLI では、特殊なシェル文字 (またはそれを使う語句) は二重引用符で囲む必要があります。

Windows に限り、コンマ (,) は特殊文字です。コンマで区切られたオプションは、次の例のように引用符で囲む必要があります。

```
sscs create -p Default -s 100MB -d "t1d01, t1d02, t1d03" volume dhamo_new_vdisk
```

NIS を使用した CLI へのリモートログインに失敗することがある

バグ 659945 - ログインホストが NIS マップにない場合に、Solaris マシンが名前解決に NIS を使用するよう設定されていると、sscs CLI クライアントへのリモートログインが失敗することがあります。

CLI で、sscs マニュアルページが Solaris プラットフォームでしか使用できない

バグ 661094 - sscs マニュアルページは、Solaris プラットフォームでしか使用できません。

回避策 - 『CLI Quick Reference Guide』でコマンドの一覧と構文を参照してください。

CLI で、sscs list fru コマンドを使用しても FLX240/FLX280 ファンが表示されない

バグ 6587666 - CLI コマンドの sscs list fru コマンドを使用しても、Sun StorageTek FLX240/FLX280 アレイに取り付けられているファンの数が表示されません。

回避策 - Common Array Manager を使用して、取り付けられているファンの数を表示します。

CLI コマンドの sscs switch type コマンドオプションが実装されていない

バグ 6584193 - CLI sscs switch コマンドのオプションとして type generic と type v1ac が表示されますが、実際にはこれらのオプションは実装されていません。

通信テストの結果が誤って返される場合がある

バグ 6597344 - オフラインのコントローラで「通信テスト」ボタンをクリックすると、通信テストが成功したという誤った結果が表示される場合があります。

回避策 - コントローラのアラームを参照して、コントローラがオフライン状態であることを確認します。

無効化されたスナップショットがファームウェアの更新後に再有効化される場合がある

バグ 6529172 - 無効化されたスナップショットボリュームが、ファームウェアの更新後に自動的に再有効化される場合があります。スナップショットボリュームの空き容量がなくなると、警告イベントが発生する場合があります。

回避策 - ファームウェアの更新後にもう一度スナップショットを無効化します。

イベントリストには異なるイベントが表示されるがアラームは一致している

バグ 6612858 - 同じアレイに対して、2つの異なるホストから見たイベントリストに表示されるイベントが、生成されたアラームは一致しているにもかかわらず異なっています。

回避策 - アレイのポーリング頻度およびポーリング時刻に基づく結果を表示するには、CAMの「イベント」ページで「Advanced Aggregation Filter」オプションを選択します。このオプションが選択解除されている場合、すべてのホストで同じ出力が表示されます。これはそのように設計されているためです。

ファームウェアのアップグレードが、処理が正常に完了したように見え、アレイが良好状態にあるにもかかわらず、ボリュームがロックされる

バグ 6595884 - ファームウェアをアップグレードまたはベースラインをインストールすると、プロセスによって示される時間よりも長い時間ボリュームがロックされる場合があります。アレイでは、アップグレードが正常に完了して状態が良好であると表示される場合がありますが、この場合でも処理によりボリュームがロックされていることがあります。

回避策 - 5 ~ 10 分間待ち、再試行してください。

1 次ボリューム作成のコマンドが表示されない

バグ 6608890 - アレイで同時に処理できるコマンドには制限があります。CAMでは、1次ボリューム作成のコマンドは妥当性検査を実行してキューに入れる動作は行いません。

回避策 - 新たにボリューム変更のコマンドを実行する前に、ボリューム変更のステータスを示すスクリプトを確認します。

複製セットの 1 次ボリュームを 2 次ボリュームのサイズより大きくできない

バグ 6596281 - データ複製セットが2つのボリュームの間で作成され、1次ボリュームのサイズが2次ボリュームのサイズより小さい場合、1次ボリュームは2次ボリュームと同じサイズまでしか拡張することができません。

1 次ボリュームが失敗した場合に、複製のステータスの表示が正しくない場合がある

バグ 6561709 - 複製セットの 1 次ボリュームが失敗すると、管理ソフトウェアが誤ってボリュームが複製中であると表示する場合があります。

サービスアダプタがディスクの取り外しが可能な状態であることを示さない

バグ 6501029 - 管理ソフトウェアでディスクが failed と表示され、サービスアダプタのドライブ交換手順に従ったとき、そのディスクが取り外し可能な状態であることを確認する手順で問題のディスクが示されないことがあります。

回避策 - 別のメニューオプションの「アレイの障害追跡と回復」を使用して、ディスクのステータスを確認してください。

スナップショット予約領域が十分でなくスナップショットのとり直しに失敗する

バグ 6523608 - 予約容量が不十分な場合、スナップショットを更新してもファイルシステムは更新されませんが、メッセージには処理が成功したと表示されます。アレイのイベントログには、スナップショットのとり直しは正常に完了したと記録されません。

回避策 - 管理ソフトウェアのスナップショット機能で、予約容量が不十分な場合はスナップショットが失敗するように設定します。失敗した場合はメッセージが表示され、予約容量を増加するよう指示されます。

スナップショットボリュームで先読みがサポートされない

バグ 6560461 - 基本ボリュームとスナップショット予約域ボリュームの両方で先読みがサポートされていますが、スナップショットボリューム自体は先読みをサポートしていません。そのため、「スナップショットの詳細」ページの「先読み有効」オプションが「偽」に設定されます。

関連するボリュームのセグメントサイズを変更する際、ディスク数を変更可とする新しいプロファイルが必要

バグ 6599933 - あるセグメントサイズで作成されたボリュームを別のセグメントサイズのボリュームに変更する場合に、目的のセグメントサイズのプロファイルを新規作成し、そのプロファイルを使用してプールを作成してから、新しいプールをボリュームに適用する必要があります。しかし、元のプロファイルが可変のディスク数でなく固定されたディスク数を使用して作成された場合、エラーが返されます。

回避策 - 新しいプロファイルを調整して、ディスク数を固定ではなく可変にします。

2500 アレイでボリュームコピーがサポートされていない

Sun StorageTek 2500 シリーズでは、ボリュームコピーはサポートされていません。このタスクを実行するコマンドや機能があるとユーザーインタフェースやドキュメントに例示されていたとしても、それは誤りです。

小数点で表す容量のボリュームが作成されない

バグ 6665635 - コンマを小数点として利用しているロケールでは、小数点を使用する容量でボリュームを作成できません。数値の適切さをチェックする機能はローカライズされていませんが、そのあとに行われる数値の解釈はローカライズされています。たとえば、コンマを使うロケールで、正しく「17,352」と入力すると、「容量を数値で入力してください。」というメッセージが表示されます。

例 - 17.352G バイトのボリュームを標準の「en」ロケールで作成した場合、サイズを 17.352 と入力して G バイトを単位に指定できます。ただし「de」ロケールの場合、ドット (点) は 1000 単位の区切りとして解釈されます。この場合はサイズが 17.352 で単位に G バイトを指定すると、約 17 T バイトのボリュームを作成することとなり、「新規ボリューム用に入力された容量が、選択されたプールで利用可能な最大容量を超えています。」というエラーメッセージが表示されて失敗に終わる可能性が高くなります。

回避策 - G バイトまたは T バイトの値の場合、1024 倍して単位に M バイトまたは G バイトを入力すれば可能です。

書き込み整合性グループのメンバーの一部が整合していない

バグ 6598844 - 複製書き込み整合性グループのすべてのメンバーは、属性と役割が一致している必要があります。

マニュアルの問題点

CLI コマンド `sscs map initiator` コマンドと `sscs map snapshot` コマンドの変更

バグ 6599146 - CLI コマンド `sscs map initiator` は CLI マニュアルページに記載されていますが、実装はされていません。また、CLI マニュアルページでは CLI コマンド `sscs map volume` と `sscs map initiator` で `-i` オプションが使用できることになっていますが、このオプションはまだ実装されていません。

CLI コマンド `sscs modify firmware` コマンドの `-p` オプションにはファームウェアイメージのファイルパスが必要

『CLI Quick Reference Guide』と CLI マニュアルページには、`sscs modify firmware` コマンドで `-p` オプションを使用する場合、ファームウェアイメージファイルのファイルパスを入力する必要があることが記載されていません。

CLI コマンド `sscs modify volume` コマンドの修正

バグ 6592776 - CLI コマンド `sscs modify volume` のマニュアルページに `-c` オプションの使用方法についての記載がありません。このオプションは次のようにコントローラを選択する場合に使用します。

```
[ -c, --controller A | B ]
```

CLI コマンド `list firmware` コマンドの修正

「`list firmware`」コマンドの「`-x unit-type`」は「`-x fru-type`」の誤りです。

構文とオプションの説明で、`fru-type` と `unit-type` がどちらも使用できるように記述されています。`-t` オプションおよび `-x` オプションには、両方とも「`unit-type`」ではなく「`fru-type`」を使用してください。

ディスクドライブの異常がボリュームグループの冗長性に影響をおよぼす

バグ 6592877 - ドライブで異常が発生すると、このドライブがあるボリュームグループの冗長性が失われます。可能な場合は、自動的に待機中のホットスペアドライブが選択され、そのボリュームグループに組み込まれます。

次の条件を満たすドライブが選択されます。

- 選択されるドライブは <存在する待機ホットスペアで、状態が有効である> 必要があります。
- 選択されるドライブは、異常が発生したドライブと同じテクノロジー (FC、SATA、SAS) のものである必要があります。
- 選択されるドライブには、必要なすべてのメタデータに加えて、対象となるボリュームグループで定義されているボリュームの部分で格納できるだけの容量が必要です。
- 可能な限り、選択されるドライブのスピンドル速度はボリュームグループ内の他のドライブと一致している必要があります。
- 異常が発生したドライブがあるボリュームグループにトレイ損失保護 (TLP) 機能があった場合、ボリュームグループに TLP を適用するホットスペアドライブを選択するのがもっとも良い方法です。

GUI ラベルの変更 - 「アップグレード」が「インストール」に変更

バグ 652123 - release 6.0.1 におけるグラフィカルユーザーインターフェースの変更は、現在すべてのドキュメントにこの変更が反映されているわけではありません。代表的なものとして、「ファームウェアアップグレードの強制実行」オプションが削除され、また、「アップグレード」という用語は次の例のように「インストール」という用語に変更されました。

- 「ストレージシステムの概要」および「管理」ページの、「ファームウェアのアップグレード...」ボタンが「ファームウェアのベースラインをインストール」ボタンに変更。
- 「ファームウェアのアップグレード」ウィザードで、「アレイファームウェアの解析とアップグレード」が「アレイのファームウェアのベースラインの解析とインストール」に変更。
- 「ファームウェアのアップグレード」ウィザードの手順 2 で、次の例に示すように、アクションのメニューが「アップグレード」から「ベースラインをインストール」または「インストール」に変更。
 - 「ベースラインをインストール、すべて」
 - 「ベースラインをインストール、ディスク以外」
 - 「ベースラインをインストール、ディスクのみ」
 - 「ベースラインをインストールしない」(このオプションは、ファームウェアがすでに最新の状態である場合にのみ使用)

『インストールマニュアル』の 46 ページで、「SSCS」ではなく「Solaris」と記述されている

『Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェア インストールマニュアル Version 6.0』(Part No. 820-3037-nn)の 46 ページの文は正しくは次のとおりであるべきです。

「...遠隔から管理ソフトウェアステーションにログインするか、リモートホストで SSCS リモートクライアントを使用します。」
現在の『インストールマニュアル』では「SSCS」ではなく「Solaris」と記述されています。

オンラインヘルプに「スナップショットの概要」ページの「タイプ」フィールドの定義が記載されていない

バグ 6593949 - オンラインヘルプには、「スナップショットの概要」ページの「タイプ」フィールドの説明が記載されていません。「タイプ」フィールドは、アレイのモデル番号を表します。たとえば、6140、6130、6540、2530、2540、FLX240、FLX280、FLX380 などです。

SSCS CLI コマンドのパス

すでに配布されている一部の『Sun StorageTek Common Array Manager CLI Quick Reference』で SSCS CLI コマンド行へのパスが間違っています。

このパスは正しくは次のとおりです。

Solaris: /opt/SUNWsesscs/cli/bin/sscs

Linux: /opt/sun/cam/se6x20/bin/sscs

Windows:

%Program Files%\Sun\Common Array Manager\Component\sscs\bin

Sun StorageTek 6130 アレイでサポートされるボリュームの最大数は 1022

バグ 6540170 - Common Array Manager では、Sun StorageTek 6130 アレイに最大で 1022 個のボリューム (ボリューム 0 ~ 1021) を作成できます。ただし、アクセス LUN を使用中の場合は、ボリュームを 1023 個 (ボリューム 0 ~ 1022) まで作成できます。サポートされている数より多い数のボリュームを作成しようとする、エラーメッセージが返されます。

2500 アレイでボリュームコピーがサポートされていない

Sun StorageTek 2500 シリーズでは、ボリュームコピーはサポートされていません。ユーザーインタフェースの例示やドキュメントにおける、このタスクのコマンドや機能があることを示唆する表現はすべて誤りです。

ファームウェアに関する問題点

インストールウィザードで誤った警告が表示されることがある

バグ 6593508 - 「ファームウェアのインストール」ウィザードの確認手順で、「アレいの健全性が良好な状態ではありません」という誤った警告が表示される場合があります。

回避策 - 「アラームの概要」ページを確認して、アラームの内容を検証します。

帯域内アレイ管理に関する問題

帯域内管理は Sun StorageTek 6130、6140、6540、2530、および 2540 アレイでサポートされています。帯域内管理は Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェア release 6.0.0 では、Solaris (SPARC) と Linux (5.1) エージェントのみに限られていましたが、release 6.0.1 で Solaris x86 と Windows の帯域内管理機能が追加されました。

帯域内プロキシエージェントについて

帯域内管理プロキシエージェントは、ファイバチャンネル経由でストレージアレイに帯域内接続するホスト (またはホストのグループ) に追加されるパッケージです。これにより、外部の管理ステーションが帯域外接続によりこのプロキシホストと通信でき、管理コマンドが帯域内パス経由でストレージデバイスにリレーされます。これは透過プロキシエージェントで、RPC 要求パケットを単純に UTM SCSI 固有のメッセージに変換します。アレイを帯域内パス経由で管理する場合でも、帯域外パス経由で管理する場合でも、アレイの管理に使用する API CAM は同じです。

同一のアレイへのアクセスに複数の帯域内プロキシホストを使用できます。また、単一のプロキシホストで複数のアレイにアクセスすることもできます。

プロキシエージェントのインストールは、固有のオペレーティングシステム付属の標準パッケージ追加ツールで行います。たとえば、Solaris 用のエージェントのインストールには pkgadd (1M) コマンドが使用されます。このとき、関連する Java Runtime パッケージのインストールも必要です。Linux の場合、パッケージ

は RPM ベースで、ランタイムパッケージも必要になります。Windows の場合、インストールパッケージは実行可能ファイルで、独自の「Install Anywhere」インストーラが含まれています。

プロキシエージェントの既知の制限

ストレージ構成に非常に大きな変更が生じた場合、プロキシエージェントの再起動が必要です。この制限は、単一のアレイから出ているボリュームに対する変更には適用されません。ただし、ストレージアレイのケーブル接続が変更された場合、またはストレージアレイ構成が変更された場合、たとえば、新しいストレージアレイを構成に追加する場合に適用されます。

ホストが起動すると、帯域内プロキシエージェントも起動します。ただし、ストレージがただちに検出されないと処理を終了します。エージェントの再起動 (以降で説明) を実行すると、ストレージアレイの再走査が強制的に実行されます。ストレージアレイが検出されると、エージェントはそのまま実行されます。

Solaris: UTM LUN の確認とプロキシエージェントの起動および停止

Solaris 用の CAM 帯域内プロキシエージェントを次の場所からダウンロードします。

<http://www.sun.com/download/products.xml?id=471e7573>

ホストがアレイ管理 (UTM) LUN と通信できているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

1. Solaris の場合のエージェントの起動と停止

```
/opt/SMgr/agent/SMagent start
```

エージェントがすでに実行中の場合は、エージェントが停止され、そのあと再起動されます。

2. エージェントの状態を確認するには、次のコマンドを実行します。

```
# ps -ef | grep SMagent | grep -v grep
root  5144      1    0 11:58:24 pts/3      0:01
/opt/SMgr/agent/jre/bin/java -classpath
/opt/SMgr/agent/SMagent.jar devmgr.launch
```

Linux: UTM LUN の確認とプロキシエージェントの起動および停止

注 – SMagent では Red Hat 5.1 (別名「5 Update 1」) 以降が必要です。これは Red Hat 5.0 ではサポートされていません。

Linux 用の CAM 帯域内プロキシエージェントを次の場所からダウンロードします。
<http://www.sun.com/download/products.xml?id=471e7573>

ホストがアレイ管理 (UTM) LUN と通信できているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

1. エージェントの起動と停止

```
[root@nsvr-150 agent]# /opt/SMgr/agent/SMagent start
Stopping Agent process 12632.
SMagent started.
[root@nsvr-150 agent]# SANtricity Storage Array Host Agent,
Version 09.17.A0.03
Built Tue Dec 05 14:52:38 CST 2006
Copyright (C) 1999-2006 LSI Logic Corporation. All rights
reserved.
Checking device /dev/sda (/dev/sg0) : Skipping
Checking device /dev/sdb (/dev/sg1) : Skipping
Checking device /dev/sdc (/dev/sg2) : Activating
Running...
```

2. UTM LUN の確認

```
[root@nsvr-150 agent]# java -classpath
/opt/SMgr/agent/SMagent.jar
devmgr.versioned.agent.DeviceIdentifier | grep "Volume
Access" /dev/sdc
(/dev/sg2) [Storage Array fms-lca1, Volume Access, LUN 31,
Volume ID <600a0b80002fc07400000000000000000>]
```

Windows: UTM LUN の確認とプロキシエージェントの起動および停止

注 – Windows 用プロキシエージェントは CAM 6.0.1 ではサポートされていません。

ホストがアレイ管理 (UTM) LUN と通信できているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

1. エージェントの起動と停止

```
E:\Program Files (x86)\StorageManager\agent>net start
"SANtricity Storage Manager Agent"

The Storage Manager Agent service is starting.

The Storage Manager Agent service was started successfully.
```

2. UTM LUN の確認

```
E:\Program Files (x86)\StorageManager\agent>C:\Java\
jdk1.5.0_11\bin\java -classpath SMagent.jar
devmgr.versioned.agent.DeviceIdentifier |
findstr Access

\\.\PHYSICALDRIVE0 [Storage Array fms-lca1, Volume Access,
LUN 31, Volume ID <600a0b80002458d20000000000000000>]

\\.\PHYSICALDRIVE1 [Storage Array fms-lca1, Volume Access,
LUN 31, Volume ID <600a0b80002fc074
```

アクセス LUN が、マッピングされているホストに関連付けられていない

バグ 6584815 - アクセス LUN が帯域内管理用にプロキシエージェントホストにマップされている場合、その LUN とホストの関連付けを行うには、UNIX プロンプトで `format` コマンドを使用する必要があります。システムはアクセス LUN および UI または CLI のアレイポートを一覧表示し、結果を比較します。

次に例を示します。

a. `format`

```
7. c8t0d31 <SUN-UniversalXport-9617 cyl 8 alt 2 hd 64 sec 64>
   /pci@8,700000/fibre-channel@2/fp@0,0/ssd@w200500a0b82fbc3c,1f
13. c9t0d31 <SUN-UniversalXport-9617 cyl 8 alt 2 hd 64 sec 64>
   /pci@8,700000/fibre-channel@2,1/fp@0,0/ssd@w200400a0b82fbc3c,1f
```

b. UI または CLI でアレイポートの一覧を取得します。

A/1 A Up FC 2 Gbps 20:04:00:A0:B8:2F:BC:3B

A/2 A Up FC 2 Gbps 20:04:00:A0:B8:2F:BC:3C

B/1 B Up FC 2 Gbps 20:05:00:A0:B8:2F:BC:3B

B/2 B Up FC 2 Gbps 20:05:00:A0:B8:2F:BC:3C

c. WWNの関連付けを行います。

この例では、ポート A/2 から c9t0d31、ポート B/2 から c8t0d31 が出ています。

アレイの取り外しが正常に完了しない場合がある

バグ 6593318 - アレイを取り外すため帯域内管理アレイを複数選択すると、操作は正常に完了したかのように表示されます。しかし、アレイがまだ「ストレージシステムの概要」ページの一覧に 1 つ残っている場合があります。

帯域内管理アレイのコントローラのリセットに関する問題

注 - 効率よく作業を行うために、構成中は必ず両方のコントローラを接続します。

バグ 6603978 - アレイと管理ホストの間の物理接続が確認されている場合でも、帯域内管理アレイのコントローラをリセットできません。

回避策 - 物理接続が有効である場合は、アレイの登録を解除してから再登録します。

エラー: コントローラとの通信ができず、要求を完了できない

バグ 6610504, 6609734, 6609155, 6607104, 6609732, 6612120 - 帯域内プロキシエージェントがコントローラへのパスを逆順で返すという問題が発生することがあります。このエラーはプラットフォーム上で起こる可能性があります。

結果としてただちに通信エラーを起こします。エラーメッセージは、一般に「コントローラと通信できないため、この要求を完了できませんでした。原因としては、ネットワークまたは通信の問題、コントローラの問題、ホストまたはストレージアレイの停止などが考えられます。これらの考えられる原因を調べて、操作をやり直してください。」というものです。

次の操作の実行中に、このエラーが発生する場合があります。

- ボリューム拡張
- スナップショットのコピー、とり直し、および無効化
- 仮想ディスクの断片化解消

回避策 - ボリューム拡張中に「通信エラー」が検出された時点で、「現在のボリュームの所有者」を変更します。「ボリューム」ページで、特定のボリュームを選択して「所有コントローラ」の値を変更します。

「現在のボリュームの所有者」を変更すると、ボリュームが優先コントローラにないことを示すアラームが作成されます。次のいずれかの操作を行います。

- 目的のコマンドを実行してから、「ボリューム」を変更して元の所有者に戻します。
または
- `sscs(1m)` で目的のボリュームの優先ボリュームの所有者を変更します。

注 - 効率よく作業を行うために、構成中は必ず両方のコントローラを接続します。

通信が切断されると、帯域内管理アレイが帯域外管理として表示される

バグ 6588699 - 帯域内管理アレイと管理ホストの通信が切断されると、「ストレージの概要」ページでネットワークアドレスが帯域内アドレスではなく帯域外アドレスで表示されます。

回避策 - アレイとの通信が切断された場合は、警告を表示して、切断されたのが帯域内接続か帯域外接続かを確認します。

Linux (Red Hat) 5.1 Version が必要 - 5.0 はサポートしない

バグ 6661742 - `SMagent-LINUX-10.00.A2.02-1.i386.rpm` が読み込まれません。
SMagent は Redhat 5.0 ではサポートされていません。

回避策 - SMagent では Red Hat 5.1 (別名「5 Update 1」) 以降が必要です。

帯域内アレイを登録中に「ネットワークアドレス」列に帯域外から帯域内への変更が表示される

バグ 6612214 - 帯域内管理プロキシの内側にあるアレイのいずれかが Common Array Manager で削除されると、そのパスが存在する場合、Common Array Manager ソフトウェアはこのプロキシの内側にあるほかのアレイの管理を帯域外管理に変更します。この場合、プロキシエージェントの帯域内検出が、管理を帯域内管理に戻します。

ローカライズ版の問題点

フランス語版での著作権情報とライセンス情報の問題点

バグ 6490238 - Common Array Manager のフランス語版を Solaris プラットフォームと LINUX プラットフォームにインストールした場合、正しいロケールが使用されていないと、著作権とライセンスの項で非 ASCII 文字が文字化けして表示されず。

回避策 - 正しいロケール (Solaris では fr_CA.ISO8859-1、Linux では fr_FR.iso88591) を使用するか、ブラウザを英語版ロケールで使用します。

SuSE Linux 用中国語版および日本語版インストーラの UI の問題点

バグ 6495952 - Common Array Manager の中国語版と日本語版を SuSE Linux プラットフォームにインストールすると、英字以外の文字が正方形で表示されます。

回避策 - SuSE Linux でソフトウェアをインストールする場合は英語版ロケールを使用します。

障害追跡のページのテストパラメータ名がローカライズされていない

バグ 6645809 - 「障害追跡テストの一覧」ページのテストパラメータ名がローカライズされていません。たとえば、日本語環境の障害追跡のメニューでは、「Target Controller (ターゲットコントローラ)」、「Password (パスワード)」、および「Send Results to Email (結果を電子メールに送信)」のパラメータ名がローカライズされていません。

回避策 - このバグは現在修正中です。

「仮想ディスク」ページ - グラフのタイトルおよび説明のポップアップがローカライズされていない

バグ 6495952 - 「仮想ディスク」ページのグラフのタイトルおよび説明のポップアップがローカライズされていません。このバグは、ほかのバグ (6516766) の回避策の結果として発生します。グラフのタイトル、説明、ポップアップなどのリソースの文字列がほかのリソースプロパティファイルにコメントアウトされます。

回避策 - このバグは現在修正中です。

Solaris に関する問題

UTM LUN の SES パスと SD パス

バグ 6500605 - Solaris 10u4、Solaris 8 および Solaris 9 で、ホストがストレージデバイスの管理 UTM LUN と通信できません。

回避策 - データホストで次のコマンドを実行します。

```
# setenv LD_LIBRARY_PATH /opt/SMgr/agent
# java -classpath /opt/SMgr/agent/SMagent.jar
devmgr.versioned.agent.DeviceIdentifier | grep "Volume
Access"
```

そのあと、次の例のように、エージェントと通信できるアクセス LUN があるアレイの一覧が出力されます。

```
/dev/rdsk/c5t200600A0B82458D4d31s2 [Storage Array fms-lcal,
Volume
    Access, LUN 31, Volume ID
    <600a0b80002458d20000000000000000>]
/dev/rdsk/c5t200700A0B82458D3d31s2 [Storage Array fms-lcal,
Volume
    Access, LUN 31, Volume ID
    <600a0b80002fc07400000000000000000>]
```

UTM LUN が「Solaris Traffic Manager」で制御されている

バグ 6594360 - S10U3 以降にアップグレードしたあとに、帯域内管理 UTM LUN が Solaris Traffic Manager (MPxIO) で制御されます。多くの場合、この結果として帯域内管理に失敗することはありませんが、UTM LUN が MPxIO で制御されていないことを確認するのが最良の方法です。この問題を避けるため、次の回避策を実行してください。

回避策 - `format inquire` コマンドを使用してベンダー ID と製品 ID を取得します。(ベンダー ID は 8 文字である必要があります。)

1. `/kernel/drv/scsi_vhci.conf` ファイルを編集します。

次の行のようにします。

```
device-type-scsi-options-list = "SUN          Universal Xport",
"disable-option"; disable-option = 0x7000000
```

2. `stmsboot -u` コマンドを実行します。

表示される要求に対して次のように応答します。

```
WARNING: This operation will require a reboot.
```

```
Do you want to continue? [y/n] (default: y) y
```

```
The changes will come into effect after rebooting the system.
```

```
Reboot the system now? [y/n] (default: y) y
```

サービスに関するお問い合わせ先

この製品のインストールまたは使用に関する不明な点については、次の URL を参照してください。

<http://www.sun.com/service/contacting>

注 - 使用しているシステム用の最新のパッチは、SunSolve (<http://www.sunsolve.sun.com>) で確認してください。

Sun 以外の Web サイト

このマニュアルで紹介する Sun 以外の Web サイトが使用可能かどうかについては、Sun は責任を負いません。このようなサイトやリソース上、またはこれらを経由して利用できるコンテンツ、広告、製品、またはその他の資料についても、Sun は保証しておらず、法的責任を負いません。また、このようなサイトやリソース上、またはこれらを経由して利用できるコンテンツ、商品、サービスの使用や、それらへの依存に関連して発生した実際の損害や損失、またはその申し立てについても、Sun は一切の責任を負いません。

